

## Verwendung und Installation des ALLNET Smart Utilities




Wenn Sie das erste Mal das Smart Utility starten, werden Sie beim Versuch das Gerät zu initialisieren eine Fehlermeldung bekommen: *Rom File not found*

Dies liegt daran, weil die Software versucht die Firmware auf das NAS hochzuladen. Im Programm Verzeichnis ist diese Datei allerdings noch nicht vorhanden.

Bitte gehen Sie auf <http://www.allnet.de/downloads.html> und navigieren in den ALL60200 oder ALL6501 und laden sich die aktuelle Firmware herunter. Die Firmware befindet sich in einer ZIP Datei. Bitte entpacken Sie die Firmware und verschieben diese in das Verzeichnis des Smart Utilities.

Anschließend benennen Sie die Firmware in „*firmware\_all60200*“ bzw. „*firmware\_all6501*“ um.



Anschließend können Sie das Smart Utility starten und die Firmware auf das NAS hochladen.